CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro eUrbino

REVISIONE E ADEGUAMENTO DELLA TABELLA B DELLE N.T.A. DI PRG RELATIVA AL CENSIMENTO DEL P.P.A.R. DELLE CASE RURALI A SEGUITO DELLA "VARIANTE 2018" AL PRG COMUNALE.

Schede ex-Colbordolo

Roberta Martufi, *Architetto*

Viale Fiume, 90 – 61121 Pesaro, 072165203 – 3289130683

r.martufi@archiworld.it - roberta.martufi@archiworldpec.it

CF. MRTRRT59D42I459S P.IVA 00998670418

Colbordolo

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	1	Bottega, via del Piano	R.R.C.	B M.O. M.S R.R.R.C.	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO					
N	2	Talacchio, via del Foglia	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Abbandonata	1				
N	3	Talacchio, via del Foglia	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Abbandonata e la strada non arriva all'edificio	1,2				
N	4	Talacchio, via del Foglia	R.R.C.	B M.O. M.S R.R.R.C.	GIA' RESTAURATO Vitri bene vincolato					
N	5	Bottega, via del Piano	R.R.C.	B M.O. M.S R.R.R.C.	GIA' RESTAURATO Albani bene vincolato					
N	6	Bottega, Molino Renici	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	7	Bottega, Molino Renici	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	10	Bottega, Vocabolo Fontinuovo	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	11	Pontevecchio, Località Piandonico	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Abbandonata	1				
N	12	Talacchio, via del Fabbro	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Buono stato	1				
N	13	Talacchio,via del Piano	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Parzialmente RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	14	Piana di Talacchio	R.R.C.	C M.O. M.S. R.R.C.RE P3	Rudere, abbandonata e senza tetto	1				
N	15	Talacchio,via del Piano	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1.	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	16	Talacchio,via del Piano	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	17	via Morciola	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Trasformato completamente	1				
N	18	Morciola	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Rudere, abbandonata e in parte senza tetto	1				
N	19	via mulino Ruggeri	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Ormai completamente urbanizzata. Già Restaurato / completamente ristrutturato	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	20	Ponte Vecchio, molino	R.R.C.	B M.O. M.S. R.R.C. P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	3				
N	21	Pontevecchio, vocabolo Poderetto	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R. RE P2	Stato mediocre	1,2				
N	22	Talacchio, vocabolo Calfattore	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO. Nuova strada?	1,2				
N	23	Talacchio, Via Miniera	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Stato mediocre, sede della Miniera	1,2				
N	24	Talacchio	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	25	Talacchio, Convento	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	26	Talacchio via Convento,	R.R.C.	B M.O. M.S. R. R.R.C. P1	In restauro					
N	27	Ca' Golino casa di sante Brancorsini	R.R.C.	B M.O. M.S. R. R.R.C. P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO					

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	28	Ca' Golino	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Abbandonata	1,2				
N	31	Colbordolo, via vittorio veneto	R.R.C. RE	B M.O. M.S. R. R.R.C. P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO Ufficio Postale	1				
N	34	Capponello	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Abbandonata	1,2				
N	35	Capponello	R.R.C. RE	B M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO					
N	36	Cappone, via Serra di Genga	R.R.C.	B M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO					
N	37	Serra di Genga	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Stato mediocre	1,2				
N	38	Serra di Genga	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	39	Montefabbri, casa conte Paciotti?	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Stato mediocre					

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	40	Montefabbri	R.R.C. RE	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata e in parte senza tetto	1				
N	41	Montefabbri	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	42	Bucca di Ferrara	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	43	Serra di Genga	R.R.C. RE	C M.O. M.S. RE P3	Abbandonata CASA TORRE?	1,2				
N	44	Serra di Genga, Chiesa	R.R.C.	B M.O. M.S. R. R.R.C. P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO Chiesa più casa colonica Marcolini					
N	45	Serra di Genga	R.R.C. RE	C M.O. M.S. RE P1	FORSE ERRORE NELL'INIVIDUAZIONE DEL PRG la ricerca non rimanda alla scheda 45	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	46	Coldazzo	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Ormai completamente urbanizzata. GIA' RESTAURATO	1				
	47	Bucca di Ferrara	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	48	Serra di Genga, vicinale di Monte Fortino	R.R.C. RE	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata avvolta da bosco					
N	49	Serra di Genga	R.R.C. RE	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata e senza tetto	1				
N	50	Serra di Genga	R.R.C. RE	C M.O. M.S. RE P3	Abbandonata	1				
N	51	Serra di Genga	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Già Ristrutturata/Restaurata	1				
N	52	Serra di Genga	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Abbandonata	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	53	Serra di Genga	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Stato mediocre	1				
N	54	Riceci	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Rudere, abbandonata e senza tetto	1,2				
N	56	Talacchio	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Stato mediocre	1				
N	57	Talacchio	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Buono stato	1				
N	59	Bottega	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Ormai completamente urbanizzata. GIA' RESTAURATO	1				
N	60	Bottega	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Ormai completamente urbanizzata. GIA' RESTAURATO	1				
N	61	Talacchio	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Rudere, abbandonata e senza tetto	1				
N	62	Talacchio	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Ormai completamente urbanizzata. GIA' RESTAURATO	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	63	Talacchio	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	65	Cappone	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Buono stato	1,2				
N	67	Cappone	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	68	Cappone	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Stato mediocre	1,2				
N	69	Cappone	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	70	Cappone	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	71	Colbordolo	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Rudere, abbandonata e senza tetto	1				
N	72	Colbordolo	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	74	Talacchio via Convento,	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Abbandonata, in zona industriale	1,2				
N	75	Talacchio/Pigiano	R.R.C. RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	76	Talacchio via Convento	R.R.C.	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO ampliata?	1				
N	78	Ponte Vecchio, Strada della Breccia	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Buono stato	1				
N	79	Talacchio, via Ponte Vecchio	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Abbandonata	1				
N	80	Talacchio, Ca' il Fattore	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Rudere, abbandonata e senza tetto	1,2				
N	81	Strada di Talacchio, Oliveta Il o Casa Nuova	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Rudere, abbandonata, senza tetto tetto. La strada di accesso non esiste	1				
N	82	Talacchio, Vicinale del Fosso, Casino Selve	SENZA DEMOLIZIONE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Buono stato con strada nuova	1				
N	83	Talacchio, Vicinale del Fosso, Vicinale del Fosso	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Rudere, abbandonata .La strada di accesso non esiste	1,2				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	84	Ponte Vecchio, Strada vicinale di S. Marcellina	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO AMPLIATO? Nelle mappe attuali è Ca' Golino?	1				
N	85	Ponte Vecchio, vicinale del Fosso, Farneto	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Rudere, abbandonata. La strada di accesso non esiste	1,2				
N	86	Talacchio, strada del Monte	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Lavori in corso. RISTRUTTURATO AMPLIATO. Nelle mappe attuali è via Calfattore?	1				
N	87	Talacchio, strada del Monte. Oliveta I	RE SENZA DEMOLIZIONE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Rudere, abbandonata avvolta dal bosco	1				
N	88	Talacchio strada delle Cave	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE P3	Rudere, Abbandonata	1				
N	89	Talacchio strada delle Cave	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO AMPLIATO?	1				
N	91	Pontevecchio, vicinale S. Marcellina	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO AMPLIATO? Nelle mappe attuali è Ca' Golino?	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	92	Pontevecchio, vicinale S. Marcellina	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P2	Buono stato	1				
N	93	Montefabbri, Strada del Monte	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata avvolta dal bosco	1,2				
N	94	Montefabbri, Strada del Monte	RE CON DEMOLIZIONI PARZIALI	C M.O. M.S. R.R.C.RE P3	Abbandonata, condizioni mediocri	1				
N	95	Colbordolo, Strada del Monte. Top. Il Monte	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata	1,6				
N	96	Ponte Vecchio, Stra della colonna – Cerqueto	RE SENZA DEMOLIZIONE e con mantenimento delle caratteristiche tipologiche e costruttive	C M.O. M.S. RE P2	Stato mediocre	1				
N	97	Montefabbri, Strada S. Andrea	RE SENZA DEMOLIZIONE	C M.O. M.S. R.R.C. RE P2	Buono stato	1				
N	98	Ca Tranquillo	RE CON DEMOLIZIONI PARZIALI	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	99	Ca Tranquillo, S. Andrea	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	100	Montefabbri, Strada del Monte, Breccia Vecchia	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata e la strada non arriva all'edificio	1				
N	101	Montefabbri, Strada del Monte	RE SENZA DEMOLIZIONE	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata	1,2				
N	102	Ponte Vecchio, strada vicinale di Pian di Scanno	RE CON DEMOLIZIONE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	105	Montefabbri, vicinale Ca' Golino	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	106	Montefabbri, Strada comunale per Urbino	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P2/P3	Stato mediocre	1,2				
N	108	Montefabbri, Vicinale di Cagion Grossa	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata	1,2				
N	109	Montefabbri, Vicinale di Cagion Grossa	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	110	Montefabbri, Vicinale di Cagion Grossa	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	111	Coldazzo, via Vicinale della Fonte	RE	C M.O.M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO AMPLIATO?	1				
N	112	Coldazzo, via Vicinale della Fonte	Demolizione con ricostruzione	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, Abbandonata avvolta dal bosco	1				
N	113	Colbordolo, via Cupa	RE	C M.O. M.S. RE P2	Buono stato	1				
N	114	Colbordolo, via Cupa Valduca	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	115	Capponello, SS 423	RE	C M.O. M.S. RE P2	Abbandonata					
N	116	Monte di Colbordolo, Strada vicinale degli Strughi	RE	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata e la strada non arriva all'edificio. Progetto in corso	1				
N	117	Capponello	RE senza demolizioni	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	118	Coldazzo, vicinale di San Barberino, La Fonte	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	119	Ca' La Balia, Strada vicinale di Riceci, Ca Coppiolo	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	120	La Gaggiara, SS Urbinate	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	4				
N	121	La Gaggiara, SS Urbinate, Vicinale di Valdriga	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	122	La Gaggiara, SS Urbinate, Vicinale di Valdriga	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Buono stato	1,2				
N	123	La Gaggiara, SS Urbinate, Vicinale di Valdriga	RE	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata e la strada non arriva all'edificio	1				
N	124	Serra di Genga, Strada vicinale di Serra di Sopra, Casino di Monte Lippo	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	125	Serra di Genga, Strada vicinale di Serra di Sopra,	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO , Ampliato?	1,2				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	126	Serra di Genga, Strada comunale di Valdriga	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Parzialmente ristrutturato	1				
N	127	Serra di Genga, Strada comunale di serra di Genga, Ca' Balercio	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P2	Stato mediocre	1,2				
N	128	Serra di Genga, Strada comunale di serra di Genga,	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Parzialmente ricostruita: solaio in CA	1				
N	129	Serra di Genga, Strada comunale di serra di Sopra, Monte Lippo	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S.RE P2	Stato mediocre	1				
N	130	Serra di Genga, Strada comunale di serra di Sopra, Monte Lippo	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P2	Stato mediocre	1				
N	131	Serra di Genga, Strada comunale di serra di Genga	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1,2				
N	132	Strada comunale di Coldelce	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	133	Coldelce, Fosso di Genga	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata , avvolta dal bosco	1,2				
N	134	Serra di Genga, vicinale di Monte Fortino	RE	C M.O. M.S. RE P3	Buono stato, il capanno è ormai un rudere	1				
N	135	Coldelce, vicinale della Solfatara	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	GIA' RESTAURATO/RISTRUTTURATO	1				
N	136	Coldelce, vicinale della Solfatara, La Solfatara	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P2	Stato mediocre	1				
N	137	Coldelce, vicinale della Solfatara, Ca' Bergucci	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P2	Stato mediocre	1				
N	138	Coldelce, Strada Vicinale della Sgavellina	RE	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata	1				

		INDIRIZZO TOPONIMO	VECCHIA CATEGOREA INTERVENTO	NUOVA CATEGORIA D'INTERVENTO	NOTE	NOTE PRG VIG		FOTO STATO ATTUALE		FOTO PRG VIGENTE
N	139	Ca' La Balia, Strada vicinale di Riceci	RE	C M.O. M.S. RE P3	Rudere, abbandonata	1				
N	140	Strada comunale di Coldazzo	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P2	Stato mediocre	1,2				
N	141	Coldelce, Strada vicinale di Caracon	Restauro e risanamento conservativo	C M.O. M.S. RE P3	Abbandonata, Progetto presentato e bocciato	1,2				
N	142	Coldelce, Strada vicinale di Carignano	RE	C M.O. M.S. R.R.C. RE.M P1	Buono stato	1				